

Letní bouřky prověří dům během pár minut. Odložený servis se nejdříve projeví na vratech, dveřích a stínění

Praha, 5. srpna 2026

Letní bouřky dokážou během několika minut ukázat, v jakém technickém stavu se dům nachází. Nárazový vítr, prudký déšť nebo dokonce kroupy zatěžují především prvky, které jsou v běžném provozu vystavené pohybu a povětrnostním podmínkám. Nejčastěji se jedná například o garážová vrata, vchodové dveře, venkovní žaluzie, rolety nebo markýzy. Právě na nich se často projeví odložený servis i slabší montáž.

Bouřka není pro dům problémem jen kvůli vodě. V krátkém čase kombinuje několik vlivů najednou – vítr tlačí na velké plochy vrat a stínění, přívalový déšť zkouší těsnost spojení a výkyvy teplot pracují s materiály i kotvením. Evropská data projektu Copernicus ukazují, že i v roce 2025 zažila zhruba čtvrtina pevninské části Evropy alespoň jeden den extrémních srážek, přičemž tyto epizody bývají často velmi lokální.

Světová meteorologická organizace (WMO) navíc v červnu 2026 upozornila, že mimořádné vlny veder v Evropě doprovázejí také lokální prudké bouře a rostoucí zátěž pro infrastrukturu. „Běžný déšť nebo vítr často slabé místo ještě neodhalí. U bouřky je ale zatížení krátké, prudké a působí z více směrů. Pokud nejsou vrata, dveře nebo stínění správně seřízené a ukotvené, projeví se to velmi rychle,“ vysvětluje Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která se výrobě garážových vrat, dveří a stínících techniky věnuje.

Kde bouřka odhalí slabé místo? Začíná se u kotev a těsnění

Jedním z nejcitlivějších míst jsou velké pohyblivé plochy. Garážová vrata nebo venkovní žaluzie mohou běžně fungovat bez problémů, při nárazovém větru se ale naplno ukáže stav vodicích lišt, lamel, závěsů, pružin nebo kotvicích prvků. Pokud se některá část uvolnila nebo se delší dobu neseřizovala, může se systém začít hlučně chvět, zadrhávat nebo vychylovat. „U vrat i stínění je

důležité, aby se při provozu nic nekřížilo a aby se vše pohybovalo plynule. Nové rázy, kovové zvuky nebo výrazné drhnutí jsou první signál, že některá část potřebuje kontrolu," popisuje Přichystal.

Podobně bouřky prověřují těsnění a napojení na stavební otvor. Prudký déšť hnaný větrem se dostává i tam, kam běžná srážka nedopadne. U vchodových dveří se proto vyplatí zkontrolovat práh, stav těsnění a napojení dveřního rámu na fasádu. V případě garážových vrat je důležitá hlavně spodní těsnicí lišta, boční vedení a místa, kde se může hromadit voda nebo nečistoty. „Pokud se po bouřce objeví vlhká stopa v rohu, louže pod vraty nebo zatečení kolem prahu, většinou nejde o náhodu. Buď je potřeba seřízení, vyčištění odtokových míst, nebo kontrola napojení na stavbu," upozorňuje expert.

Bouřkové počasí zároveň ukazuje, zda lidé správně pracují s venkovním stíněním. Žaluzie a rolety pomáhají chránit interiér před přehříváním. Při silném větru je nutné jejich polohu upravit podle typu výrobku a pokynů výrobce, například venkovní žaluzie vytáhnout do horní koncové polohy. Citlivé jsou zejména větší plochy, rohová okna a domy v otevřeném terénu. Pomoci mohou větrná čidla a automatické řízení, i ta ale vyžadují správné nastavení. „Automatizace je velmi užitečná, ale nesmí nahrazovat základní údržbu. Čidlo, motor ani ovladač nezachrání špatně ukotvený nebo mechanicky poškozený prvek," doplňuje Přichystal.

Rychlá kontrola před sezonou může předejít drahému servisu

Základní kontrolu zvládne majitel domu ještě před začátkem hlavní bouřkové sezony. U vrat by měl sledovat plynulost chodu, nezvyklé zvuky, stav spodního těsnění, čistotu vodicích drah a funkčnost nouzového odblokování. U dveří se vyplatí zkontrolovat dosednutí křídla, stav zámku, pantů a prahu. U venkovního stínění je důležité ověřit, zda se lamely pohybují rovnoměrně a zda ovládání reaguje bez prodlevy. „Nejjednodušší radou je všímat si náhlých změn v provozu. Pokud zařízení začne fungovat jinak než dřív, je lepší řešit problém hned, ne až po bouřce, kdy může být škoda výrazně větší," říká Přichystal.

Pozornost si zaslouží také elektrické ovládání. Bouřky mohou přinést krátkodobé výpadky proudu, přepětí nebo situaci, kdy je potřeba vrata otevřít ručně. Majitelé by proto měli vědět, kde je nouzové odblokování, zda funguje

záložní baterie, pokud je konkrétní pohon tímto příslušenstvím vybaven, a jestli jsou ovladače, čidla a řídicí jednotky chráněné před vlhkostí. U domů s chytrým ovládáním je vhodné ověřit i nastavení automatických scénářů, aby se zejména venkovní žaluzie nebo screenové rolety při silném větru automaticky vytáhly do bezpečné polohy a vrata nezůstala omylem v mezilehlé poloze.

Prevence podle odborníků nestojí jen na jednorázové kontrole před létem. Pohyblivé prvky domu by měly mít pravidelný servis, který zahrnuje seřízení, dotažení, promazání, kontrolu těsnění i bezpečnostních prvků. „Servis lidé často odkládají, protože zařízení stále nějak funguje. Jenže bouřka potom během pár minut ukáže, co se v běžném provozu přehlíželo měsíce. Kvalitní montáž je základ, ale bez pravidelné péče se časem projeví i u kvalitního výrobku,“ dodává Přichystal.

Společnost LOMAX & Co s.r.o.

Historie firmy LOMAX sahá až do roku 1992, kdy nastartovala svoji činnost v oboru garážové a stínící techniky. V současnosti je největším českým výrobcem garážových vrat a předním výrobcem předokenních rolet a venkovních žaluzií. V roce 2017 firma úspěšně zavedla vlastní výrobu hliníkových vchodových dveří. Od vzniku společnosti je její vizí být významnou českou firmou, která se výrazně odlišuje od konkurence nejen svými výrobky a službami, ale také maximální péčí o zákazníky a zaměstnance. Předpokladem plnění vize je vysoká odbornost pracovníků, přesná výroba na CNC strojích s využitím nejmodernější techniky a renomovaní dodavatelé komponentů splňující normy a legislativu EU. Produkty LOMAX vynikají spolehlivostí, precizním zpracováním a nadstandardními zárukami. Jednateli společnosti LOMAX jsou Miroslav Kubík, Luboš Dufek a od roku 2021 také jeho syn Radek Dufek.

Kontakt

Tomáš Chramosta

PR & Media Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 702 046 458

e-mail: chramosta@lesensky.cz

Hlinky 487/35, 603 00 Brno

www.lesensky.cz